



Figura nº 1 – Destacamento do Reboco na empena

[Autor, 2016]



Figura nº 2 – Destacamento do Reboco na empena

[Autor, 2016]



Figura nº 3 – Destacamento do Reboco na periferia da porta

[Autor, 2016]




Figura nº 4 – Desgaste do Reboco

[Autor, 2016]





	
<p>Figura nº 5 – Desgaste do Reboco</p>	<p>Figura nº 6 – Desgaste do Reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 7 – Desgaste do Reboco</p>	<p>Figura nº 8 – Desgaste do Reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



Figura nº 9 – Destacamento do Reboco

[Autor, 2016]



Figura nº 10 – Destacamento do Reboco

[Autor, 2016]



Figura nº 11 – Desgaste do Reboco

[Autor, 2016]



Figura nº 12 – Desgaste do Reboco

[Autor, 2016]







	
Figura nº 13 – Destacamento do Reboco	Figura nº 14 – Destacamento do Reboco
[Autor, 2016]	[Autor, 2016]
	
Figura nº 15 – Destacamento do Reboco	Figura nº 16 – Destacamento do Reboco
[Autor, 2016]	[Autor, 2016]







	
<p>Figura nº 17 – Destacamento do Reboco</p>	<p>Figura nº 18 – Infiltração de Humidades na Parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 19 – Infiltração de Humidades na Parede</p>	<p>Figura nº 20 – Infiltração de Humidades no Teto</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 21 – Infiltração de humidade na Parede</p>	<p>Figura nº 22 – Infiltração de humidade na Parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 23 – Infiltração de humidade na Parede</p>	<p>Figura nº 24– Infiltração de humidade na Parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 25 – Infiltração de humidade no Teto</p>	<p>Figura nº 26 – Infiltração de humidade no Teto</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 27 – Infiltração de humidade na Parede</p>	<p>Figura nº 28 – Infiltração de humidade na Parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 29 – Infiltração de humidade na parede e empolamento da pintura</p>	<p>Figura nº 30 – Infiltração de humidade na parede e empolamento da pintura</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 31 – Infiltração de humidade na parede</p>	<p>Figura nº 32 – Infiltração de humidade na parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 33 – Infiltração de humidade na parede</p>	<p>Figura nº 34 – Infiltração de humidade no teto</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 35 – Infiltração de humidade no teto</p>	<p>Figura nº 36 – Infiltração de humidade no teto</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 37 – Destacamento do reboco</p>	<p>Figura nº 38 – Infiltração de humidade na parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 39 – Infiltração de humidade na parede</p>	<p>Figura nº 40 – Infiltração de humidade na parede e trabalhos incompletos</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>







	
<p>Figura nº 41 – Infiltração de humidade na parede</p>	<p>Figura nº 42 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 43 – Desgaste do reboco</p>	<p>Figura nº 44 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>






	
<p>Figura nº 45 – Desgaste do reboco</p>	<p>Figura nº 46 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 47 – Desgaste do reboco</p>	<p>Figura nº 48 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 49 – Desgaste do reboco</p>	<p>Figura nº 50 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 51 – Fissuração e destacamento do estuque</p>	<p>Figura nº 52 – Fissuração e destacamento do estuque</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 53 – Infiltração de humidade na parede</p>	<p>Figura nº 54 – Infiltração de humidade na parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 55 – Infiltração de humidade na parede</p>	<p>Figura nº 56 – Infiltração de humidade na parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 57 – Infiltração de humidade no teto</p>	<p>Figura nº 58 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 59 – Desgaste do reboco</p>	<p>Figura nº 60 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 61– Desgaste do reboco</p>	<p>Figura nº 62 – Desgaste do reboco</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 63– Infiltração de humidade no teto</p>	<p>Figura nº 64 – Infiltração de humidade na parede</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 65 – Infiltração de humidade na parede e no teto</p>	<p>Figura nº 66 – Destacamento do revestimento do teto</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 67 – Destacamento da camada de estuque</p>	<p>Figura nº 68 – Infiltração de humidade no teto</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 69 – Infiltração de humidade na parede</p>	<p>Figura nº 70 – Destacamento da camada de estuque</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 71 – Destacamento da camada de estuque</p>	<p>Figura nº 72 – Destacamento da camada de estuque</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



Figura nº 73 – Destacamento do reboco no alçapão

[Autor, 2016]



Figura nº 74 – Destacamento do reboco no alçapão

[Autor, 2016]



Figura nº 75 – Destacamento do reboco no alçapão

[Autor, 2016]