


**Novembro de 2012**



# ANEXOS


---






**ANEXO I –EDIFÍCIO SEDE DE ESCRITÓRIOS EM COIMBRA – REGISTO  
FOTOGRAFICO DO EDIFÍCIO**

---





## I.1. Fachada Norte



Figura I.1.1 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra – Fachada Norte



Figura I.1.2 - Edifício Sede de Escritórios em Coimbra – Fachada Norte





Figura I.1.31 - Edifício Sede de Escritórios em Coimbra – Fachada Norte (acesso ao estacionamento)



## I.2. Fachada Sul



Figura I.2.12 - Edifício Sede de Escritórios em Coimbra – Fachada Sul




Figura I.2.2 - Edifício Sede de Escritórios em Coimbra – Fachada Sul





**ANEXO II – EDIFÍCIO SEDE DE ESCRITÓRIOS EM COIMBRA - SONDAgens  
REALIZADAS PELA EMPRESA TEIXEIRA TRIGO**

---





## II.1. Localização em planta das sondagens realizadas





Figura II.1 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Localização em planta das sondagens



## II.2. Sondagem S1.2



Figura II.2 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S1.2 (Piso 2 – Fachada Sul)

## II.3. Sondagem S2.2.



Figura II.3 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S2.2 (Piso 2 – Fachada Sul)

#### II.4. Sondagem S3.2



Figura II.4 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S3.2 (Piso 2 – Fachada Norte)

#### II.5. Sondagem S4.2



Figura II.5 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S4.2 (Piso 2 - Fachada Norte)

## II.6. Sondagem S1.3



Figura II.6 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S1.3 (Piso 3 - Fachada Sul)

## II.7. Sondagem S2.3



Figura II.7.1 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S2.3 (Piso 3 – Fachada Sul)

Figura II.7.2 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S2.3 (Chapa existente sob a junta das chapas do parapeito interior das janelas)



Figura II.7.3 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S2.3 (Sondagem no lintel de betão existente sobre os dois panos de alvenaria da parede)





Figura II.7.4 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S2.3 (Rede de fibra existente no reboco da base da parede)



Figura II.7.5 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S2.3 (Reboco executado em dois momentos distintos, identificado pela coloração diferente)



Figura II.7.6 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S2.3 (Inclinação da parede de fachada)



## II.8 Sondagem S3.3



Figura II.8 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S3.3 (Piso 3 – Fachada Norte)




## II.9 Sondagem S4.3



Figura II.9.1 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S4.3 (Piso 3 – Fachada Norte)




Figura II.9.2 – Edifício Sede de Escritórios em Coimbra - Sondagem S4.3 (Reboco executado em dois momentos diferentes, identificado pela coloração diferente)






**ANEXO III – EDIFÍCIO SEDE DE ESCRITÓRIOS EM COIMBRA - PROJECTO  
TEIXEIRA TRIGO – PLANTAS (PISOS 2 E 3), ALÇADOS E PORMENORES  
CONSTRUTIVOS DAS FACHADAS**


---





**ANEXO IV – CENTRO DE ATENDIMENTO PERMANENTE EM SEIA –  
REGISTO FOTOGRÁFICO DO EDIFÍCIO ANTES DAS INTERVENÇÕES**

---





#### IV.1. Vista Frontal




Figura IV.1 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (antes da intervenção) – Vista Frontal

#### IV.2. Vista Posterior



Figura IV.2 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (antes da intervenção) - Vista Posterior



### IV.3. Fachada Norte



Figura IV.3 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (antes da intervenção) - Fachada Norte

### IV.4. Fachada Sul



Figura IV.4 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (antes da intervenção) - Fachada Sul




#### IV.5. Interior do edifício




Figura IV.5 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (antes da intervenção) - Vista Interior




Figura IV.6 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (antes da intervenção) - Vista Interior





**ANEXO V – CENTRO DE ATENDIMENTO PERMANENTE EM SEIA - REGISTO  
FOTOGRAFICO DAS PATOLOGIAS DE ENGENHARIA CIVIL**

---





## V.1. Interior do edifício



Figura V.1.1 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Humidades em tecto interior




Figura V.1.2 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Fendilhação em parede interior



## V.2. Cobertura Plana




Figura V2.1 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Má execução ITE



Figura V.2.2 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Betonilha “esfarelada”




Figura V.2.3 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Má execução de maciço



### V.3. Cobertura Inclinada



Figura V.3 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Acesso a cobertura inclinada




#### V.4. Fachadas



Figura V.4.1 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Descolamento ITE





Figura V.4.2 – Centro de Atendimento Permanente em Seia (patologias do edifício) - Descolamento ITE



**ANEXO VI – REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL**


---












**ANEXO VII – CENTRO DE ATENDIMENTO PERMANENTE EM SEIA –  
PORMENORES CONSTRUTIVOS DO TRATAMENTO ACÚSTICO**

---










**ANEXO VIII – CENTRO DE ATENDIMENTO PERMANENTE EM SEIA –  
REGISTO FOTOGRÁFICO DO EDIFÍCIO APÓS INTERVENÇÕES**

---






Figura VIII.1 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (após intervenção) - Entrada Principal



Figura VIII.2 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (após intervenção) - Fachada Sul





Figura VIII.3 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (após intervenção) - Vista Posterior



Figura VIII.4 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (após intervenção) - Fachada Norte



**Figura VIII.5 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (após intervenção) - Tratamento Acústico**



**Figura VIII.6 - Centro de Atendimento Permanente em Seia (após intervenção) - Tratamento Acústico**