


Perfil transversal da Rua Madre Teresa de Calcutá

- Área objeto de requalificação por parte da Autarquia
- Áreas objeto de requalificação proposta



**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**  
Trabalho final de Mestrado

Segurança e sinalização na vizinhança de áreas escolares - Estudo de casos em Santarém

**ESCOLA SECUNDÁRIA DR. GINESTAL MACHADO**  
Situação existente escala: 1/1000

**João Paulo Teixeira Coelho**