



NOTA: ZONA DAS VIGAS QUE SERVEM DE APOIO A PILARES

NOTA: OS VARÕES QUANDO NÃO ESTIVEREM ESPAÇADOS NO MÍNIMO 2.0CM, TEM DE SER DISPOSTOS EM 2 CAMADAS

NOTA: FAZER OS EMPALMES REGULAMENTARES

2C - SIGNIFICA QUE A ARMADURA ESTÁ DISPOSTA EM 2 CAMADAS.

MATERIAIS:
 BASTÃO DE FERRO - IN FUNDAMENTOS E SUPERESTRUTURA
 BASTÃO DE ARMADURA Ø14
 BASTÃO DE ARMADURA Ø16
 BASTÃO DE ARMADURA Ø18
 BASTÃO DE ARMADURA Ø20
 BASTÃO DE ARMADURA Ø22
 BASTÃO DE ARMADURA Ø25
 BASTÃO DE ARMADURA Ø28
 BASTÃO DE ARMADURA Ø32
 BASTÃO DE ARMADURA Ø36
 BASTÃO DE ARMADURA Ø40
 BASTÃO DE ARMADURA Ø45
 BASTÃO DE ARMADURA Ø50
 BASTÃO DE ARMADURA Ø55
 BASTÃO DE ARMADURA Ø60
 BASTÃO DE ARMADURA Ø65
 BASTÃO DE ARMADURA Ø70
 BASTÃO DE ARMADURA Ø75
 BASTÃO DE ARMADURA Ø80
 BASTÃO DE ARMADURA Ø85
 BASTÃO DE ARMADURA Ø90
 BASTÃO DE ARMADURA Ø95
 BASTÃO DE ARMADURA Ø100

RECOMENDADO DE ARMADURAS:
 BASTÃO DE FERRO IN FUNDAMENTOS E ELEMENTOS DE CONTACTO COM O SOLO - Ø14 A Ø20
 BASTÃO DE FERRO IN VIGAS E PILARES - Ø14 A Ø25
 BASTÃO DE FERRO IN COLUNAS - Ø14 A Ø25

Técnico Responsável: Mário César Arquiteto de Freguesia O.E. 21144	Requerente: MANUEL DE JESUS GAMEIRO	Folha nº 16
Local: Lot. Hab. Cerro da Alegria - 2ª Fase Freg. Albufeira - Conc. Albufeira	Edifício Multifamiliar	Ref. * Data Jun/10
PÓRTICOS - TECTO DO 3º ANDAR		Escala 1/20 1/20