
	<b>PRODUÇÃO</b> Ficha de Controlo	
<b>FC EAV 01</b>	<b>Escavação em Abertura de Valas para Rede de Telecomunicações</b>	<b>Página 1 de 1</b>

**1. EMPREITADA : Infraestruturas na AUGI 42 – Casal do Sapo**

**2. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS:**

ACTIVIDADE DE CONTROLO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	RESULTADO DA QUANTIDADE DA INSPECÇÃO	CONFORMIDADE		VALIDAÇÃO		REGISTOS ASSOCIADOS
			SIM	NÃO	DATA	RUBRICA	
PI.01 – Controlo visual e métrico da escavação em termos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensão de valas</li> <li>- Cotas de fundo</li> <li>- Vedação</li> </ul>	Conformidade com o projecto de execução Conformidade com o projecto de execução Conformidade com o Plano de Estaleiro		X		18/06/11		
PI.02 – Controlo na entivação de vala e bombagem em termos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Água</li> <li>- paredes da vala</li> </ul>	Conformidade com o plano de segurança. Ausência Contenção total ( se aplicável)		X		18/06/11		
PI.03 – Controlo das terras sobranes em termos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remoção</li> <li>- Destino</li> </ul>	Total Conformidade com o caderno de encargos		X		18/06/11		

Director de Obra : João Cruz	Assin:		DATA: 18/06/11
Encarregado: Valdemar Correia	Assin:		DATA: 18/06/11