



| | | |
|---|--|--|
|  | PRODUÇÃO Ficha de Controlo |  |
| FC EAV 01 | Escavação em Abertura de Valas para Rede de Esgotos | Página 1 de 1 |

1. **EMPREITADA** : Infraestruturas na AUGI 42 – Casal do Sapo

2. **IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS:**

| ACTIVIDADE DE CONTROLO | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO | RESULTADO DA QUANTIDADE DA INSPECÇÃO | CONFORMIDADE | | VALIDAÇÃO | | REGISTOS ASSOCIADOS |
|---|---|--------------------------------------|--------------|-----|-----------|---------|---------------------|
| | | | SIM | NÃO | DATA | RUBRICA | |
| PI.01 – Controlo visual e métrico da escavação em termos de: <ul style="list-style-type: none"> - Dimensão de valas - Cotas de fundo - Vedação | Conformidade com o projecto de execução Conformidade com o projecto de execução Conformidade com o Plano de Estaleiro | | X | | 11/05/11 | LP | |
| PI.02 – Controlo na entivação de vala e bombagem em termos de: <ul style="list-style-type: none"> - Água - paredes da vala | Conformidade com o plano de segurança. Ausência Contenção total (se aplicável) | | X | | 11/05/11 | LP | |
| PI.03 – Controlo das terras sobranes em termos de: <ul style="list-style-type: none"> - Remoção - Destino | Total Conformidade com o caderno de encargos | | X | | 11/05/11 | LP | |

| | | | |
|------------------------------|--------|--|----------------|
| Director de Obra : João Cruz | Assin: | | DATA: 11/05/11 |
| Encarregado: José Andrade | Assin: | | DATA: 11/05/11 |