






	
<p>Figura nº 1 – Sinais de empolamento do pavimento</p>	<p>Figura nº 2 – Sinais de empolamento do pavimento</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 3 – Sinais de empolamento do pavimento</p>	<p>Figura nº 4 – Sinais de empolamento do pavimento</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 5 – Sinais de empolamento do pavimento</p>	<p>Figura nº 6 – Sinais de empolamento do pavimento</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 7 – Sinais de empolamento do pavimento</p>	<p>Figura nº 8 – Sinais de empolamento do pavimento</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



	
<p>Figura nº 9 – Sinais de empolamento do pavimento</p>	<p>Figura nº 10 – Sinais de empolamento do pavimento</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>
	
<p>Figura nº 11 – Sinais de empolamento do pavimento</p>	<p>Figura nº 12 – Sinais de empolamento do pavimento</p>
<p>[Autor, 2016]</p>	<p>[Autor, 2016]</p>



Ministério da Saúde



CENTRO
HOSPITALAR
PSIQUIÁTRICO
DE LISBOA



Figura nº 13 – Descasque da Pintura na Parede

Figura nº 14 – Descasque da Pintura no teto

[Autor, 2016]

[Autor, 2016]