



Figura nº 1 – Deterioração da Porta e do aro em madeira

[Autor, 2016]



Figura nº 2 – Deterioração da Porta e do aro em madeira

[Autor, 2016]



Figura nº 3 – Deterioração da Porta e do aro em madeira

[Autor, 2016]



Figura nº 4 – Deterioração da Porta e do aro em madeira

[Autor, 2016]



Figura nº 5 – Deterioração da Porta e do aro em madeira

[Autor, 2016]



Figura nº 6 – Deterioração da Porta e do aro em madeira

[Fonte, 2016]



Figura nº 7 – Deterioração da Porta e do aro em madeira

[Fonte, 2016]



Figura nº 8 – Deterioração do rodapé em madeira

[Fonte, 2016]