

Empreendimento:	PENA
Fração:	T2 A

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas	x		

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios	x	X	Silicone
Pinturas			
Ropeiro			

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas	x		Tecto / Parado
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas			
Fornas			
Alumínios		x	
Bancada			
Pinturas		x	
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho		x	
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro		x	

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

Quarto 2:  
 C.P. -> Esq. matiteira, a descolar / falta betuntas / lado dto, barro, frito a calha de cunha  
 C.P. -> Rodapé, lado de eq. - está mais alto  
 P. - W.C. ->  
 P. - Tecto parado  
Quarto 3  
 A - Ligar silicone na calha "L"  
 A - Varanda / Vidro folga ao abanar (Punho do meio solto em W.C.)  
Sala:  
 P. - Parede da C.2. usada, frito ao interruptor  
C.2  
 R. Alçeta frito ao piso, retirar ao lado  
 A. Vidro eq. - traco m feche - Porta; Jarda dta m fecho

Empreendimento:	PENA
Fração:	F 2 B

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fenda

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fornas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Alumínios	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Roupeiro	<input checked="" type="checkbox"/>		

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento		<input checked="" type="checkbox"/>	Azuliza
Pinturas			
Portas			
Fornas		<input checked="" type="checkbox"/>	Silicone
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas			
Fornas			
Alumínios		<input checked="" type="checkbox"/>	
Bancada			
Pinturas			
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Roupeiro		<input checked="" type="checkbox"/>	

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Portas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fornas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Alumínios	<input checked="" type="checkbox"/>		
Equip. Sanitários	<input checked="" type="checkbox"/>		
Acessórios	<input checked="" type="checkbox"/>		

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios		<input checked="" type="checkbox"/>	Bancada no 2º andar lado eq
Pinturas			
Guardas			

Sala

- r -> Fenda, parede de cimento no fundo; Fenda por uma mala junto do roupeiro (lado eq)
- f: c -> rodapé junto a parede (divisor) eq.
- c -> falta batente no roupeiro; Porta do qt. está muito alta (abertura)

W.C. suite

- > Azuliza no fundo por baixo do sanitário
- > Silicone no rate-juntas (carpintarias)

Quarto 2

- c -> Roupeiro, para-fus lado alto na 2ª protuberância e 3ª no fundo
- Porta alta desajustada do roupeiro
- Porta de entrada if abertura grande

C. 2.

- 2 -> Porta Alumínio desajustada (batente na parede)
- A -> Vidro eq. if fôrça
- r -> Rodapé junto a parede

Empreendimento:	PENA
Fração:	T2C

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios		2	
Pinturas			

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro			

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios		X	Tapas banheiro

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Bancada			
Pinturas		X	Alfajete/feito
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro			

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs
Revestimento		X	Alfajete/feito e todo eq. do rodapé
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

W.C. suite

→ Botões -> Colocar tapas da banheiro

Quarto 1:

C -> Barulho no banheiro, meio, finto e calha

Moto finto banheiro, lado do to. banho - finto no interruptor

Quarto 2

C -> Bã janela, lado eq. banheiro

Sala

H -> Vitrage eq. não fecha

Cozinha

teste alfajete netolar + teste + eq. instalado

Sit. terreno Rua Caribé

291 224460

Empreendimento:	PENA
Fração:	b

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro			

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Bancada			
Pinturas		x	Falta
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas		x	
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro		x	

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

Almofadas - C-11 Porta q/ grande abertura

W.C. - suite:

- > Lavatório rasado/pegado (lado dto) } Botelho
- > Tampa da bacia

Sala:

P - Fenda na esquadria, junto ao rodapé na entrada para os quartos

P - Tecto rasado (meio)

Quarto 2

- Perfura na parede (lado eq) rompura; Porta do meio faz barulho ao fechar
- Rodapé frouxo, no meio

Cozinha

- > Tecto / parede no piso

Empreendimento:	PENA
Fração:	72 E

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fornas			
Alumínios			
Pinturas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ropeiro			

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas		<input checked="" type="checkbox"/>	Estreita
Fornas			
Alumínios			
Bancada			
Pinturas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios		<input checked="" type="checkbox"/>	
Pinturas			
Ropeiro			

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

Sala:

C -> Rodapé / soalho parede dta

Quarto 1

A -> Vidro eq. tr. trancas e dta tb

P -> esquina dta, junto ao rodapé, dta parede L

Quarto 2

P -> Parede dta, junto ao rodapé no -co (grosso) L

A -> Vidro eq, na janela que se abriu

C -> Esquina junto a porta, lado dta, abertura em Espuma/Rodapé

Cz.

P -> Reten Alheta / teta / tirar pta interruptor L

C -> Por abertura na porta

Empreendimento:	PENA
Fração:	T E F

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios		X	
Pinturas	X	X	

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho		X	
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro			

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários		X	Barras desligadas
Acessórios			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas			
Fornas			
Alumínios		X	
Bancada			
Pinturas		X	
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios		X	
Pinturas			
Ropeiro		X	

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

Cozinha:

- Alvenaria feita ao requerimento / tomada de piso / Alvenaria parede da porta
- Pta. dta. Trazido desligados (na janela a correr)

N.º. Suite

→ Barras desligadas desalinhadas

Quartos

→ desligar soalho (pedra) (esq.) e dta

Quarto 1

- Abertura no topo - lado dta requerido

→ falta batentes nas portas

Alumínios: Pta. Vidraça dta não fecha

Sala:

- Barco na parede da sala (pinturas)

- Silêncio feito à calha "L", lado esq. e parede lado dta

Empreendimento:	PENA
Fração:	6

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho		X	
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas		X	Batente
Fornas			
Alumínios		X	
Bancada			
Pinturas		X	
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro	X		

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro		X	Batente

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

- Cozinha: Faltam o batente da porta C2.  
Afinar as janelas / não fechar
- Pinturas: Tecto, abate junto à porta e no retro-c; parede esq. junto à abate; irregularidade (5 no - do)
- Hall / Sala
- Reforçar abate do rodapé (lado esq.) e do na esquina
  - Pintura: Acabar junto à parede (esq.) - regularizar
- Quarto 1
- Batentes no roupinho; 3ª gaveta tem pouca folga para trabalhar
  - Rodapé / soalho abate lado do
  - Alumínio - tapas para os parafusos dos puxes da varanda (3)
- Quarto 2
- Batentes no roupinho

Empreendimento:	PENA
Fração:	H

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho		X	
Fornas			
Alumínios		X	
Pinturas			

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios		X	
Pinturas			
Ropeiro		X	

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios		X	
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas			
Fornas			
Alumínios		X	
Bancada			
Pinturas		X	
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho		X	
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro		X	

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

Cozinha:

Alumínios -> porta eq., trico desfundido (no fecho sobre-se)  
 Pinturas -> abete finto no porta a ar d'água / mandros no tecto

Sala

desfazer soalho / Rodapé

W.C. suite:

Indica de fôrça, todo eq.

Quarto 3

falta batentes no roupeiro  
 Vidro eq. trico no sobre / Vidro, ota não fecha normal

Quarto 2

- desfazer Rodapé / soalho
- Prateleira do -> -> 2 parafusos a sair (lado dto) -> Bairro, lado dto na junta, parafusos
- falta batentes no roupeiro
- 2 parafusos entre a -> -> no -> -> juntas

Empreendimento:	PENA
Fração:	K

Falta usar

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas		x	
parte entrada		x	Silicone em cima

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas			
Fornas			
Alumínios	x		
Bancada			
Pinturas			
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas	x		porta/rodapim em
Ropeiro	x		

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro	x	x	curvas

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento	/		
Pinturas	/		
Portas	/		
Fornas	/		
Alumínios	/		
Equip. Sanitários	/		
Acessórios	/		

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento	/		
Pinturas	/		
Portas	/		
Fornas	/		
Alumínios	/		
Equip. Sanitários	/		
Acessórios	/		

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

Hall ; Sala

- > Curva telecomunicações e tubos abin
- > Silicone em cima do mata-juntas (parte entrada)
- > Rodapim/soalho - diferença de massa
- > Varanda e folga

Quarto 1

- > E= prateleira ropeiro, parafuso (em); porta falta afumar
- > Porta entrada, mata-juntas no interior, paredes esta respigada

Quarto 2

- > última gaveta <sup>nao</sup> até no mata-juntas; parafuso e= prateleira (lado em)

Empreendimento:	PENA
Fração:	T2 6

Sala / Hall Comum			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas		X	

Quarto 1			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro		X	

Casa de Banho 1 (privada)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento		X	
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Cozinha			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Portas		X	Afinar
Fornas			
Alumínios	X		
Bancada	X		
Pinturas		X	Retocar
Eletrodomésticos			
Acessórios			

Quarto 2			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Soalho			
Fornas			
Alumínios			
Pinturas			
Ropeiro			

Casa de Banho 2 (Comum)			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Pinturas			
Portas			
Fornas			
Alumínios			
Equip. Sanitários			
Acessórios			

Exteriores			
Defeito	Não	Sim	Obs.
Revestimento			
Alumínios			
Pinturas			
Guardas			

Cozinha:

- > Afinar as portas dos armários; Tampas dos perfuros ar-árvio
- > Soluções dos rodapés na parede
- Pinturas
  - Retoque (mandar por cima dos armários) e no tecto
  - Manchas por detrás da porta de alumínio (lado dtr) e na parede c.2.
- Carrilhão de profunda

Sala, Hall

- > espuma feita no rodapé batida

Quartos

Porta alta na sobre talhente

W.C. Privada

Azulejo parita e abertura

W.C. Comum

- > Solução da base do duche
- > Betão diferente feito no laboratório