


Perfil transversal da Rua Dra. Maria Inês Scaller Dias



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
Trabalho final de Mestrado

Segurança e sinalização na vizinhança de áreas escolares - Estudo de casos em Santarém

ESCOLA SECUNDÁRIA SÁ DA BANDEIRA

Situação existente

escala: 1/1250

João Paulo Teixeira Coelho